$$E_i = K_2 \times Q_i \times \sum_{j=1}^{n} \left(C_{ij} \times M_{ij} \right)$$

$$E_o = K_2 \times Q_o \times \sum_{j=1}^{n} \left(C_{oj} \times M_{oj} \right)$$