$$NFI = \sum_{i=1}^{n} \begin{pmatrix} O + Iron + Scrap + Flux + Carbon + Coal + Feed \\ + Electrode + Steel_{in} + Ore + Other \end{pmatrix} \quad \text{(Eq. Q-10)}$$