$$H_e = \left[1 - \frac{R_v}{100}\right]\left[\sum_{i=1}^{p} C_{hi} M_i + \sum_{j=1}^{q} C_{hij} M_{ij} - M_{uret}\right]$$

Equation 12