$$E_{lbs/hr} = \frac{C_s \times Q_{std} \times 60}{35.31 \times 454{,}000} \qquad \text{(Eq. 1)}$$