$$\text{Ecat-Limit} = \frac{1.0\ \text{mg/kg coke burn-off}}{\text{NiEmR2}_{st}} \times \text{Ecat}_{st} \qquad \text{(Eq. 2)}$$