$$Q_r = \frac{79 \times Q_a + (100 - \%Oxy) \times Q_{oxy}}{100 - \%CO_2 - \%CO - \%O_2} \qquad \text{(Eq. 7)}$$