$$\text{Actualrpm} = \frac{43 \cdot (3800 - 600)}{112} + 600 = 1{,}829\text{rpm}$$