$$E = \frac{C_s \times Q \times t}{454{,}000 \times 35.31} \quad \text{(Eq. 1)}$$