$$RI_k = \frac{T_R\, L_S\, P_S\, RSI_k}{T_S\, L_R\, P_R\, ISC_k} \qquad (I.2)$$