$$E = \frac{C \times MW \times Q \times K_1 \times K_2}{K_3 \times P \times 10^6} \qquad \text{(Eq. 2)}$$