$$E_{PMpp} = \frac{(C_s \times Q_{sd})}{(P_b \times K)}$$

Equation 3