$$W_{CO_2} = \left(\frac{F_C \times H \times U_f \times MW_{CO_2}}{2000} \right) \qquad \text{(Eq. G–4)}$$