$$E_{so_x} = C_{so_x} Q_{sd}/K$$