$$K_c = 50 \frac{A_1 + 2A_2 + 3A_3 + 4A_4}{A_1^2 + A_2^2 + A_3^2 + A_4^2} \qquad \text{Eq. 7B-2}$$