$$C_{TRS} = d\sum\left(C_{H_2S} + C_{MeSH} + C_{DMS} + 2C_{DMDS}\right) \qquad \text{Eq. 16-2}$$