$$E = C_d F_c \frac{100}{\%CO_{2d}} \qquad \text{Eq. 19-6}$$