$$E = C_w F_c \frac{100}{\%CO_{2w}} \qquad \text{Eq. 19-7}$$