$$C_c = K\,C_{meas} \qquad \text{Eq. 25A-1}$$