$$PD = \frac{C_s - C_{ma}}{C_s} \times 100 \qquad \text{Eq. 25E-2}$$