$$H_C = \left(A_C + B_C + C_C - R_W - H_{UNC}\right)\left(\frac{CE}{100} \times \frac{DRE}{100}\right) \qquad \text{(Eq. 1)}$$