$$r = \left(E_{90}^{2} + F_{90}^{2} + G_{90}^{2}\right)^{0.5} \qquad \text{(Equation B47)}$$