$$\dot{E}l_{90} = \dot{E}_{90} - \omega \cdot F_{90}$$

$$\dot{F}l_{90} = \dot{F}_{90} + \omega \cdot E_{90}$$ (Equations B48-B49)