$$D_{50-1} = 0.019723 \left[\frac{\mu}{Q_s}\right]^{0.8058} \left[\frac{1}{C_r}\right]^{0.5} \left[\frac{T_S}{P_s \ M_w}\right]^{0.3058} \qquad \text{(Eq. 38)}$$