$$ER(lb/batch) = \frac{(V_H - V_A) \times M_V \times PP_{135°F} \times 0.5}{constant_3}$$