$$K_N = \frac{180 + N}{6N} \text{ for turnovers } > 36$$

$$K_N = 1 \text{ for turnovers} \leq 36.$$