$$H_c = \left(A_I + B_I + C_I\right)\left(\frac{CE}{100} \times \frac{DRE}{100}\right) \qquad \text{(Eq. 1)}$$