$$E_{(NO_X)_h} = K\ C_{hw} Q_h \qquad \text{(Eq. F-26a)}$$