$$E_{(NO_X)_h} = K\ C_{hd} Q_h \frac{(100 - \%H_2O)}{(100)} \qquad \text{(Eq. F-26b)}$$