$$p_{rb} = \sum_{i} p_{rbi} \text{ milliwatts}$$

$$p_{rm} = \sum_{i} \left(p_{rmi} + p_{rpsi} + p_{rpbi} + p_{rpri} \right) \text{ milliwatts}$$

$$P = 10 \text{ Log}(p) \text{ dBm}$$