$$z_i = a \times \left(\frac{P_i}{MotorHP}\right)^2 + b \times \left(\frac{P_i}{MotorHP}\right) + c$$