$$(\mathrm{GHR})_h = \frac{(\text{Heat Input})_h}{L_h} \times 1000 \qquad \text{(Eq. B-1a)}$$