$$HI = Q_w \frac{1}{F_c} \frac{\%CO_{2w}}{100} \qquad \text{(Eq. F-15)}$$