$$HI = Q_w \left[\frac{\left(100 - \%H_2O\right)}{100\ F} \right] \left[\frac{\left(20.9 - \%O_{2d}\right)}{20.9} \right] \qquad \text{(Eq. F-18)}$$