$$E_s = \frac{\left(K_a H_a + K_b H_b + K_c H_c\right)}{\left(H_a + H_b + H_c\right)}$$