$$H_C = \left(A_I - H_{UNC}\right)\left(\frac{CE}{100} \times \frac{DRE}{100}\right) \quad \text{(Eq. 5)}$$