$$CO_2 = \frac{44}{12} * \{ (Steel) * [(C_{Steelin}) - (C_{Steelout})] - (R) * (C_R) \} \quad \text{(Eq. Q-6)}$$